




구매동행 서비스 확인서

(최초등록일: 23.02.20)

구매동행여부 (☒)

차명	2020TDI	자동차 등록번호	1724 3905	주행거리 및 계기상태	12161 km
연식	2023	검사유료기간	2023년 02월 20일부터 2024년 02월 19일	☒ 차량점검	
차대번호	UTWZZCD8PWJ3F8	변속기 종류	자동	☒ 수동 ☐ 기타 ()	
보험구분변경	☒ 신규 ☐ 이전	통일된 확인(차대번호 표기)		☒ 앞좌 ☐ 앞좌 ☐ 뒷좌 ☐ 뒷좌(모든) ☐ 수검불가	
보험책(차대)	☒ 앞좌 ☐ 뒷좌	에어컨상태	☒ 작동 ☐ 불량	침수유무	
내비게이션	없음	스태티티아이	☒ 있음 ☐ 없음	☒ 유 ☐ 무	
하이패스	☒ 있음 ☐ 없음	변속기	☒ 자동 ☐ 수동	사고유무	
키수령	☒ 유 ☐ 무	해능형	☒ 있음 ☐ 없음	☒ 유 ☐ 무	



자동차 상태표시	
X	(교환)
W	(완공, 용접)
⊗	(부분판금)
P	(도장)
C	(부식)
수리필요	
A	(교체, 용접)
U	(피그리칭)
T	(손상, 교체, 교체)
O	(분해, 복원)
V	(도장, 타지)

*비고: 차량의 외관 및
중요 부품 판금 불가
(변경 포함)

외관	1필름	☒ 1. 후드	☐ 2. 프론트페어	☐ 3. 도어	☐ 4. 트렁크	☐ 5. 리어페어	☐ 6. 서브 (필드제일부)
	2필름	☐ 6. 워터게팅	☐ 7. 후문페어	☐ 8. 사이드페어			
	A필름	☐ 9. 프론트페어	☐ 10. 프론트페어	☐ 11. 인사이더페어	☐ 12. 트렁크페어	☐ 13. 리어페어	
주요 골격	B필름	☐ 12. 사이드페어	☐ 13. 휠하우스	☐ 14. 달라페어 (A, B, C)	☐ 15. 휠하우스		
	C필름	☐ 15. 트렁크페어	☐ 16. 휠하우스				

■ 특이사항 및 의견

■ 리프트 사용여부: (☒) X

■ 등록금 (1 성능제)

■ 누수, 누유여부: (☒)

안타깝게도
정사중

* 외관, 유리, 실내 시트 및 내장재 손상, 스크래치 이상 유무를 확인했습니다.
* 부분판금은 품질, 평가사의 판단에 따라 판금으로 교체 표기될 수 있습니다.

■ 이용약관 및 책임한계와 보상범위에 대한 고지

- 상기 차량에 대한 조화서비스 및 차량진단을 마이마부에서 확인했습니다.
마이마부가 차량정보 및 진단결과를 오한하거나 누락하여, 이로 인해 피해가 발생할 경우 보상 범위는 다음과 같습니다.
(중고차 감가율(마이마부 홈페이지 참조) 기준으로, 진단비의 최대 10배까지, 진단 후 1개월 2천km 주행 이내)
- 조화 서비스 내용 : 하위매물, 사고, 전손, 침수, 렌트카, 성능기록부 조회
- 차량점검 내용 : 사고 유무, 판금/ 교환 등의 진단 유무
- 중고차 특성상 사고유무를 제외한 중고 이후 발생하는 엔진, 변속기, 차량의 기기 및 전기적인 고장, 각종 소모품 노후 및 손상 등에 대한 부분은 마이마부에서 책임지지 않습니다.
- 정보제공 동의 : 당사의 중고차 구매동행 서비스 안내를 위한 (☐ 동의 ☐ 미동의)

상기 구매동행 서비스 내용에 대하여 확인하였습니다.

2023년 11월 15일

고객명: 이원재

마이마부: 최경학

연락처: 010-3544-3882